


## 《ヤニツボの補修方法》

最近、スプルースなどのヤニツボからヤニが流れずクレームが多くなりました。

なぜだと思いますか？ 冬場に硬化していたヤニが夏場に向け気温が上がってきますので、溶け出し始めるのです。下の写真は、本日、物流課のアーケードの下にあるツーバイフォー製品の外層ラミナに酷いヤニツボが集中してありました。しかし、井料課長の話によりますと、仕上げで削って出てくるものも多くあり、選別で分からないのが現状とのことです。そんなことから、仕上げの完成検査者が補修するしかありません。その補修方法を作成しましたので徹底して下さい。



【補修方法は、2つの方法があります。】



▼①メチルアルコールをブラシに付け擦り取りウエスで拭き取ります。



▼②エポキシ樹脂パテを詰めて、硬化後サンディングして仕上げます。



★アルコールがない場合は、カッターで、ヤニツボ部分をV字にえぐり取り、完全にヤニを取り除いてから、エポキシ樹脂パテを詰めて、硬化後サンディングして仕上げます。この方が速いと思います。

